



## 5 ETAPES SIMPLES POUR LA PURIFICATION DU FOIN


(exemple ici sur modèle 2000 le principe est le même sur les modèles One et 600).




Remplissez le générateur de vapeur 3.5l pour le One et jusqu'à 8l pour le 600 et le 2000



Mette le ballot ou le foin en vrac sur les rampes / pointes de vapeur et tasser normalement le foin. Abaisser le couvercle et fermer les crochets



Pressez le bouton vert marche/arrêt situé sur le dessus de générateur de vapeur.



Purifier le foin pendant **60 minutes**. Ces 60 minutes se découpent de la manière suivante: après environ 25 à 35 minutes, le thermomètre indique 80°C, les minutes restantes correspondent à la phase de purification du foin. Les tournées de foin suivantes peuvent se faire plus rapidement en 35 minutes environ étant donné que la malle et les pics sont déjà chauds.



Mette l' interrupteur sur « off » en appuyant sur le bouton on/off vert. Déclipser les crochets de sécurité, puis ouvrez le couvercle de la malle à foin.

**ATTENTION : la vapeur est chaude.** Enlever le foin et nourrir les chevaux immédiatement ou dans les 24 heures.

# HAYGAIN®